



# VOITURES VTU 75 B<sup>10</sup> tu - B<sup>10</sup> rtu



Local pour restauration ( n'existe que sur 100 voitures B<sup>10</sup> rtu )


Sirapontin de service ( B<sup>10</sup> rtu )



ire aux appareils  
à vis

Casse à bagages

960



Armoire vestiaire ( B<sup>10</sup> rtu )

